

Condition Check		福岡入札会 560回				貨物					
出品番号		初度登録		車種名		ドア数		評価点			
519		H23年02月		スーパーグレート		2		3			
車歴		一般事業用		グレード・仕様		駆動		外装		内装	
				11. 3t 冷蔵冷凍車-30℃ ウイング車		2WD		D		D	
						走行(現メーター)		保証書			
						1,277,465km		×			
								整備手帳		整備記録	
								×		×	
型式						型式指定		類別			
LKG-FS54VZ											
排気量						燃料		ミッション			
12800cc						軽油		MT			
車検期限						検付自賠責		承認請求書			
抹消						×					
登録番号						車台番号					
						FS54VZ-500503					
車体色		色コード		定員		積載量		リサイクル料		福祉車両	
白				2		11300		預託済		13,580円	
装備										アピールポイント	
AC		PS		PW		Wタイヤ				エアバッグ	
○		○		○		○				ABS	
										バックカメラ付き	
クレーン段数										冷凍/冷蔵	
										○(機械)	
FRONT										修復	
U2,C2,S2,S2 C2,S2,S2											
S2,S2 U2,S2											
A2,K G S2,K										客室内張	
U2,S2										ヤブレ	
U2,C2 S2,K U3,C2 S2,K										穴	
U2,C2,S2,K										コゲ	
REAR											
有										査定特記事項	
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません										バッテリー上がり、ベルト鳴き	
凸凹・亀裂										外装色褪せA、U、S、C、リヤピラーK	
線キズ										荷箱A、U、S、C	
サビ										冷凍機、ウイング動作未確認	
腐食										下回りSC大、フレームヤセ	
◆ エクボ U2 ～20 ◆ ～10 ◆ ～10 ◆ ～10										フロントガラスワレ1cm超	
◆ ～10 U3 20超 A2 10超 S2 10超 C2 10超										ハンドルスレ(大)、コンソール穴	
W 板金あり P 塗装あり K 看板跡										室内汚れ、キズ	
X 交換跡 G ガラス交換要す L レンズ割れ										天張り汚れ大	
チェック										ヘッドライトクモリ	
2021/04/13										警告ランプ(MCM、AMB制御、車間距離)	
16										警告ランプ(DPD、エンジン)	
0519										スタンバイコード欠品	
										シートヤブレ、ヘタリ	
										Fリッド開閉不良、オープナー不良	
引取場所											
福岡オートプラザ											
〒811-3134											
福岡県古賀市青柳1134-1											
広島											
092-609-9507											