



| グループ | 評価点 | 評価/内装 | メンテナンス | 開催No.   | 出品No.     |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|
| B    | 3.5 | A     | あり     | 2210506 | 220-13431 |



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 車種名    | エルフ                   |
| 車台No.  | NPR75-7008932         |
| 登録No.  | 静岡 100 す 7576         |
| 認定型式   | PKG-NPR75N            |
| 初度登録   | H23.06                |
| 車検期限   | 抹消                    |
| 排気量    | 5200                  |
| エンジン   | 軽油                    |
| ミッション  | その他                   |
| 駆動     | 2WD                   |
| 最大定員   | 3                     |
| 最大積載量  | 4.2                   |
| 色コード   |                       |
| 指定/類別  |                       |
| 車歴     |                       |
| リサイクル料 | 10,540                |
| 走行メーター | 不明                    |
| 走行距離   | 463 Km                |
| AC     | <input type="radio"/> |
| PS     | <input type="radio"/> |
| 保証書    |                       |
| 記録あり   | <input type="radio"/> |
| 検付自賠   |                       |

|              |   |
|--------------|---|
| コアサポート       |   |
| バンパーフォースメント  |   |
| サイドメンバー突起部   |   |
| クロスメンバー      |   |
| サイドメンバー      |   |
| インサイドパネル     |   |
| フロア(キャブ床)    |   |
| ピラーインナー      | A |
|              | B |
| ダッシュパネル      |   |
| センターフロア      |   |
| ルーフパネル       |   |
| サイドシルインナー    |   |
| フロアサイドメンバー   |   |
| セットバック(キャブ背) |   |
| ピラーインナー      | C |
|              | D |
| トランクフロア      |   |
| インサイドパネル     |   |
| サイドメンバー      |   |
| クロスメンバー      |   |
| バックパネル       |   |
| バンパーフォースメント  |   |



|   |   |    |           |    |    |    |
|---|---|----|-----------|----|----|----|
| 2 | 8 | 14 | パネルXX・W・P | P4 | P4 | P4 |
| 1 | 3 | 10 | >>        | P4 |    | P4 |
|   | 4 | 16 |           | P4 |    | P4 |
|   | 5 | 12 |           | P4 | P4 | P4 |

■特記事項

■グループBのA1/U1/C1は、クレーム対象外です。  
※H31.3.5 4,400km R2.3.6 0km(車検証備考欄記載)の為、走行距離不明 2ペダル  
バンパーP4

■引取先

LUM神戸(六甲)  
兵庫県神戸市東灘区向洋町東3丁目14(六甲アイランド)  
078-200-6680

