

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7006278
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
933,512km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 12速	エア―	長：9,600 mm 幅：2,370 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	◎	永久磁石式

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
10	9		
10	10		
7	6	7	6
4	4	4	4
スベア	9	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML「W9DA211」	(不明)





【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ

【ボデー内】