




| グループ | 評価点 | 評価/内装 | メンテナンス | 開催No.   | 出品No.     |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|
| B    | R   | D     | あり     | 1210609 | 121-60242 |



|        |                |
|--------|----------------|
| 車種名    | デュトロ           |
| 車台No.  | XZU640-0004216 |
| 登録No.  | 品川 130 ㊦ 0365  |
| 認定型式   | TKG-XZU640M    |
| 初度登録   | H27. 05        |
| 車検期限   | 抹消             |
| 排気量    | 4000           |
| エンジン   | 軽油             |
| ミッション  | MT             |
| 駆動     | 2WD            |
| 最大定員   | 3              |
| 最大積載量  | 2.7            |
| 色コード   |                |
| 指定ノ類別  |                |
| 車歴     |                |
| リサイクル料 | 8,820          |
| 走行メーター |                |
| 走行距離   | 226,728 Km     |
| A C    | ○              |
| P S    | ○              |
| 保証書    | ○              |
| 記録あり   | ○              |
| 検付自賠   |                |

|              |   |
|--------------|---|
| コアサポート       |   |
| バンパーフォースメント  |   |
| サイドメンバー突起部   |   |
| クロスメンバー      |   |
| サイドメンバー      |   |
| インサイドパネル     |   |
| フロア(キャブ床)    |   |
| ビラーインナー      | A |
|              | B |
| ダッシュパネル      |   |
| センターフロア      |   |
| ルーフパネル       |   |
| サイドシルインナー    |   |
| フロアサイドメンバー   |   |
| セットバック(キャブ背) |   |
| ビラーインナー      | C |
|              | D |
| トランクフロア      |   |
| インサイドパネル     |   |
| サイドメンバー      |   |
| クロスメンバー      |   |
| バックパネル       |   |
| バンパーフォースメント  |   |



|   |    |    |           |    |
|---|----|----|-----------|----|
| 2 | 8  | 14 | パネルXX・W・P | XX |
| 1 | 3  | 10 | >>        | P4 |
| 4 |    | 16 |           | W2 |
| 5 | 12 | 17 |           |    |

#### ■特記事項

■グループBのA 1ノU 1ノC 1は、クレーム対象外です。  
【落札料は特別設定車です】

インタークーラーパイプオイル汚れ  
フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み  
EノGブレ有

#### ■引取先

LUM東京(佐倉)  
千葉県佐倉市下志津原70(株式会社サクラコーポレーション内)

080-9185-8143(永吉・白井)

