


Condition Check		厚木入札会 1018回				貨物			
出品番号 234	初度登録 R02年10月	車種名 デュトロ				ドア数 2	評価点 S		
	車歴	グレード・仕様 2.6t 積載車 クレーン付				駆動 2WD	外装 A	内装 A	
						走行(現メーター) 1,178km	保証書 ○		
							整備手帳 ○	整備記録 X	
						型式 2KG-XZU730M	型式指定	類別	
						排気量 4000cc	燃料 軽油	ミッション MT	
						車検期限 R04年10月	検付自賠責 ○	承認請求書 X	
登録番号 相模 100 そ 6159						車台番号 XZU730-0002923			
車体色 白	色コード 058	定員 3	積載量 2600	リサイクル料 預託済 8,820円		福祉車両			
装備						アピールポイント			
AC ○	PS ○	PW ○	ワイヤ ○			エアバック運転席のみ ABS			
						車両特記事項			
クレーン段数 4						後送品(保証書&整備手帳&クレーンラシコン&換スリッカー) 花見台製、開閉アリ、油圧ゲート、ESスタート、(左)電格ミラー、LEDヘッドライト、タダノ製2.63t吊り4段ブーム、フックイン、クレーン前方格納、スマートキー、180PS、積載			
冷凍/冷蔵									
FRONT						修復			
						修復内容			
						客室内張 ヤブレ			
						穴			
						コゲ			
REAR						査定特記事項			
損傷記号&損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミソヤマはチェックしません						引取場所			
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	◆	〜10
◆	〜10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	G2	10超
W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡		
X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ		
チェック						2021/06/19	N	0234	