

Condition Check

厚木入札会 1019回

貨物

出品番号 143		初度登録 H26年06月		車種名 エルフ		ドア数 2		評価点 3.5	
車歴 一般事業用		グレード・仕様 2. 95t 冷凍				駆動 2WD		外装 D	
								内装 D	



走行(現メーター) 352,251km		保証書 ×			
		整備手帳 ×		整備記録 ○	

型式 TKG-NPR85AN		型式指定		類別	
排気量 3000cc		燃料 軽油		ミッション MT	
車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書	
登録番号 春日部		800 あ 7347		車台番号 NPR85-7045882	

車体色 白	色コード 729	定員 3	積載量 2950	リサイクル料 預託済 10,440円		福祉車両	
----------	-------------	---------	-------------	-----------------------	--	------	--

AC

PS

○

PW

○

W51ヤ

○

クレーン段数

冷凍/冷蔵

○(機械)

修復

客室内張

ヤブレ

○

穴

○

コゲ

冷凍機動作未確認

ハンドルスレ(大)

シートヤブレ太、ヘタリ

内張りキズ、ダッシュボード加工穴

コンソール穴、ビス穴

ドアミラー左右キズ

リヤビラー-K、U

荷箱A、U、S

室内汚れ、ビス穴

外装A、U、S

査定特記事項

引取場所

厚木オートブラザ

〒243-0801

神奈川県厚木市上依知3003

江川

046-284-3167

チェック

2021/06/25

T


0143

損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

FRONT



有

REAR