



Condition Check				厚木入礼会 1020回				貨物			
出品番号 64		初度登録 H28年06月		車種名 キャンター		ドア数 2		評価点 R			
車歴		グレード・仕様 2.0t アルミバン パワーゲート		走行(現メーター) 329,536km		駆動 2WD		外装 C			
								内装 D			
				保証書		整備記録					
				型式 TKG-FEA50		整備手帳		整備記録			
				排気量 3000cc		燃料 軽油		ミッション		その他	
				車検期限 抹消		検付自賠責 X		承認請求書			
				登録番号 大宮 100 そ 3967		車台番号 FEA50-543670					
車体色 白		色コード		定員 3		積載量 2000		リサイクル料 8,830円			
						預託済		福祉車両			
装備				アビールポイント							
AC				PS				エアバッグ運転席のみ			
O				PW				ABS			
				Wタイヤ				ETC			
				O							
クレーン段数				冷凍/冷蔵				車面特記事項			
								DUONIC			
								修復内容			
								フロントフロア修正			
								査定特記事項			
								パワーゲート動作未確認			
								ハンドルスレ(大)			
								シートコゲ(穴)、ヘタリ			
								内張りキズ、フロアカーペットヤブレ			
								荷箱A、U、S、キーシンダ不良			
								スタッドレスタイヤ積み込み			
								室内汚れ			
								外装A、U、S			
								社外ナビ			
								バックモニター不良			
								引取場所			
								厚木オートプラザ			
								〒243-0801			
								神奈川県厚木市上依知3003			
								江川			
								046-284-3167			
								チエック			
								2021/07/01			
								T			
								0064			

損傷記号と損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾやマはチエックしません									
凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食			
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡	L	レンズ割れ		
X	交換跡	G	ガラス交換要す						

FRONT



REAR



客室内張	ヤブレ	○
穴	○	
コゲ	○	