


鳥栖営業所 佐賀100あ 3071

日野自動車 (4t)


右前方斜めから




左前方斜めから




箱内部




シャーシ右画像




シャーシ左画像




右後方斜めから



左後方斜めから




マフラー部




室内画像



シフト部分



バックアイカメラ劣化不良




【備考】

- ・全体的に経年劣化が見られます。
- ・運転席シート破れ・ヘタリ有り。
- ・後部バックアイカメラ劣化不良。
- ・エンジン良好
- ・ミッション良好。
- ・クラッチ滑り無し良好。
- ・外装大きな傷、凹み無し。

2021/06/16 時点走行距離

【944,591km】

車体番号・打刻部分



シート破れ・ヘタリ有り

