







グループ	評価点	評価/内装	メンテナンス	開催No.	出品No.
B	3	E	あり	1210721	121-60326



A 10 B2	B - 特殊	C - 特殊	D 3 B2	E 2 A3	F 8 A2	G 6 B2	H 14 A3	I 15 B2	J - 内外	K - 内外
L - 内外	M - 内外	N - 内外	P - 内外	Q - 内外	R	S	T	U	V	W

車種名	デュトロ
車台No.	XZU640-0004229
登録No.	品川 130 も 0365
認定型式	TKG-XZU640M
初度登録	H27. 05
車検期限	抹消
排気量	4000
エンジン	軽油
ミッション	MT
駆動	2WD
最大定員	3
最大積載量	2. 7
色コード	
指定/類別	
車歴	
リサイクル料	8, 820
走行メーター	
走行距離	230, 299 Km
A C	○
P S	○
保証書	○
記録あり	○
検付自賠	

コアサポート	
バンパーフォースメント	
サイドメンバー突起部	
クロスメンバー	
サイドメンバー	
インサイドパネル	
フロア(キャブ床)	
ビラーインナー	A
	B
ダッシュパネル	
センターフロア	
ルーフパネル	
サイドシルインナー	
フロアサイドメンバー	
セットバック(キャブ背)	
ビラーインナー	C
	D
トランクフロア	
インサイドパネル	
R	
サイドメンバー	
クロスメンバー	
バックパネル	
バンパーフォースメント	



2	8	14	パネルXX・W・P
3	10	15	>>
4	12	16	P4
5		17	P4

■特記事項

■グループBのA1/U1/C1は、クレーム対象外です。
【落札料は特別設定車です】

フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み
T/Mにじみ
E/G回りにじみ・オイル汚れ
インタークーラーパイプオイル汚れ
ラジコン有

■引取先

LUM東京(佐倉)
千葉県佐倉市下志津原70(株式会社サクラコーポレーション内)
080-9185-8143(永吉・白井)

