




| グループ | 評価点 | 評価/内装 | メンテナンス | 開催No.   | 出品No.     |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|
| B    | 3   | E     | なし     | 1210721 | 121-60445 |



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 車種名    | スーパーグレート                      |
| 車台No.  | FS64VY-510052                 |
| 登録No.  | 春日部 800 か 1597                |
| 認定型式   | QPG-FS64VY                    |
| 初度登録   | H27. 12                       |
| 車検期限   | 抹消                            |
| 排気量    | 12800                         |
| エンジン   | 軽油                            |
| ミッション  | その他                           |
| 駆動     | 2WD                           |
| 最大定員   | 2                             |
| 最大積載量  | 11.8                          |
| 色コード   |                               |
| 指定ノ類別  |                               |
| 車歴     | 事業用                           |
| リサイクル料 | 13,480                        |
| 走行メーター |                               |
| 走行距離   | 373,553 km                    |
| A C    | <input type="radio"/> 機械式冷凍冷蔵 |
| P S    | <input type="radio"/>         |
| 保証書    | <input type="radio"/>         |
| 記録あり   |                               |
| 検付自賠   |                               |

|              |         |
|--------------|---------|
| コアサポート       |         |
| バンパーフォースメント  |         |
| サイドメンバー突起部   |         |
| クロスメンバー      |         |
| サイドメンバー      |         |
| インサイドパネル     |         |
| フロア(キャブ床)    |         |
| ビラーインナー      | A       |
|              | B       |
| ダッシュパネル      |         |
| センターフロア      |         |
| ルーフパネル       |         |
| サイドシルインナー    |         |
| フロアサイドメンバー   |         |
| セットバック(キャブ背) |         |
| ビラーインナー      | C       |
|              | D       |
| トランクフロア      |         |
| インサイドパネル     |         |
| R            | サイドメンバー |
|              | クロスメンバー |
| バックパネル       |         |
| バンパーフォースメント  |         |



|   |    |    |           |
|---|----|----|-----------|
| 2 | 8  | 14 | パネルXX・W・P |
| 3 | 10 | 15 | >>        |
| 4 |    | 16 | P2        |
| 5 | 12 | 17 | P2        |

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■特記事項                                                                                                                                      |
| ■グループBのA1/U1/C1は、クレーム対象外です。<br>2ペダル                                                                                                        |
| フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み<br>左サイドミラーカバー割れ・テープで補強<br>E/G回りオイルにじみ箇所有<br>Blue Tec 排気後処理装置ランプ点灯<br>DPD再生ランプ点灯・要現車確認のみ<br>E/Gバッテリーチェックランプ点灯・要現車確認のみ |
| E/Gオイルパンにじみ<br>後軸エアサス<br>ダイナモ不良の為自走搬出不可                                                                                                    |
| ■引取先                                                                                                                                       |
| LUM東京(佐倉)<br>千葉県佐倉市下志津原70(株式会社サクラコーポレーション内)<br>080-9185-8143(永吉・白井)                                                                        |

