





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			株式会社 キャリオン				
A0064	三菱	R3/3	2PG-FS74HZ-521621		冷凍ウイング							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.3.17		切れ 抹消	1,840 km タコグラフ年月 アリ	12,000 kg	L 9,340	W 2,290	H 2430 (2320)	馬力 2	394ps ペダル	ターボ 有	
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 (無)		(外気13℃設定-35℃)		
上物メーカー名 年式、型式及状態						矢野特殊自動車 アイスウイング仕様 WPH3172 B210046 2021.1月製		ベット (有) 無		庫内13℃⇒-33℃		
冷凍機:三菱 TU100S-CN 197900014BL 2021.1月製 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								クロス張り 有 (無)		3.5H稼働		
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ ラッシング2段 ライン型 庫内灯左右(LED)								ETC 有 (無)				
床:キーストン ジョルダー4列								ラジオ (有) 無		カラーバックモニター		
外装状態 リアエアサス アルミホイール ロールーフ ヘッドライト:ディスチャージ										タイヤ状態		
燃料タンク		400L								1~10、×、欠、で記載		
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有								10 前 10		
記録簿		有 (無)								10 10 10 10		
PMマフラ		(有) 無								10 10 10 10		
証明書		有 無								F 10 スペア R		
S・リミッタ		(有) 無								サイズF 245/70R19.5		
証明書		有 無								サイズR 245/70R19.5		
   										*スノータイヤは表記する		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります