Condition Check　厚木入札会 1030回　貨物

出品番号	初度登録	車種名	ドア数	評価点	
209	R03年03月	デュトロ	2	S	
	車歴	グレード・仕様	駆動	外装	内装
		2．95t 積載車	2WD	A	A

走行(現メーター)	保証書	
328km	○	
	整備手帳	整備記録
	○	×

型式	型式指定	類別
2RG-XZU722M		

排気量	燃料	ミッション
4000cc	軽油	MT

車検期限	検付自賠責	承認請求書
R05年03月	○	×

登録番号	車台番号
相模 100 そ 6746	XZU722-0006476

車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
白	058	3	2950	預託済 8,820円	

装備

AC	PS	PW	Wタイヤ				
○	○	○	○				

クレーン段数	冷凍／冷蔵

アピールポイント

エアバッグ運転席のみ
ABS

車両特記事項

後送品:(保証書＆整備手帳＆検ステッカー＆ラジコン)
ユニック製ネオ5ウインチ、ESスタート、スマートキー、(左)電格ミラー、LEDヘッドライト

FRONT



REAR

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ

査定特記事項

シートベルト年式2020

有

引取場所

厚木オートプラザ
〒243-0801
神奈川県厚木市上依知3003
江川
046-284-3167

損傷記号＆損傷サイズ(～最大cm)　サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません

凸凹・亀裂			線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/09/17	T	0209