



Condition Check		福岡入札会 584回				貨物			
出品番号 505	初度登録 H30年02月	車種名 レンジャー				ドア数 2	評価点 3.5		
	車歴 一般事業用	グレード・仕様 2. 8t ウイング車				駆動 2WD	外装 B	内装 C	
						走行(現メーター) 167,623km	保証書 ×		
							整備手帳 ×	整備記録 ○	
						型式 2PG-FD2ABG		型式指定	類別
						排気量 5100cc	燃料 軽油	ミッション MT	
車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書					
登録番号 大分 100 あ 5035				車台番号 FD2AB-100136					
車体色 白	色コード	定員 2	積載量 2800	リサイクル料 預託済 10,900円		福祉車両			
装備							アピールポイント		
AC ○	PS ○	PW ○	Wタイヤ ○			エアバッグ ABS 衝突被害軽減ブレーキ バックカメラ付き			
						車両特記事項			
クレーン段数				冷凍／冷蔵		下見要す(コンディション査定特記事項参照)			
							修復内容		
							修復		
							客室内張		
							ヤブレ ○		
							査定特記事項		
							穴		
							コゲ		
							ウイング動作未確認 外装A、U 荷箱A、U 内装汚れ、キズ シートカバー付、ヤブレ エアバッグ運転席のみ サイドミラー右1個欠品		
引取場所							チェック		
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507							2021/10/15	14	
0505									
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません									
凸凹・亀裂			線キズ			サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡				
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ				