



| グループ | 評価点 | 評価/内装 | メンテナンス | 開催No.   | 出品No.     |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|
| B    | 3.5 | D     | あり     | 1211020 | 121-61094 |



|      |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
|------|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| A 10 | B 2 | B 9 | G  | C - | 内外 | D -  | 内外  | E - | 特殊 | F - | 特殊 | G 3 | A 2 | H 2 | A 2 | I 8 | A 2 | J 6 | A 2 | K 14 | A 2 |
|      |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |
| L 15 | A 2 | M - | 内外 | N - | 内外 | P 13 | A 2 | Q - | 内外 | R - | 特殊 | S - | 特殊  | T   |     | U   |     | V   |     | W    |     |
|      |     |     |    |     |    |      |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |

|        |               |       |  |
|--------|---------------|-------|--|
| 車種名    | レンジャー         |       |  |
| 車台No.  | FD9JLA-18703  |       |  |
| 登録No.  | 宮城 100 た 4605 |       |  |
| 認定型式   | TKG-FD9JLAA   |       |  |
| 初度登録   | H28. 09       |       |  |
| 車検期限   | 抹消            |       |  |
| 排気量    | 5100          |       |  |
| エンジン   | 軽油            |       |  |
| ミッション  | MT            |       |  |
| 駆動     | 2WD           |       |  |
| 最大定員   | 2             |       |  |
| 最大積載量  | 2. 4          |       |  |
| 色コード   |               |       |  |
| 指定ノ類別  |               |       |  |
| 車歴     |               |       |  |
| リサイクル料 | 10, 400       |       |  |
| 走行メーター |               |       |  |
| 走行距離   | 257, 600 Km   |       |  |
| AC     | ○             | クレーン車 |  |
| PS     | ○             |       |  |
| 保証書    | ○             |       |  |
| 記録あり   | ○             |       |  |
| 検付自賠   |               |       |  |

|              |           |
|--------------|-----------|
| コアサポート       |           |
| バンパーフォースメント  |           |
| サイドメンバー突起部   |           |
| F            | クロスメンバー   |
|              | サイドメンバー   |
|              | インサイドパネル  |
|              | フロア(キャブ床) |
| ピラーインナー      | A         |
|              | B         |
| ダッシュパネル      |           |
| センターフロア      |           |
| ルーフパネル       |           |
| サイドシルインナー    |           |
| フロアサイドメンバー   |           |
| セットバック(キャブ背) |           |
| ピラーインナー      | C         |
|              | D         |
| トランクフロア      |           |
| R            | インサイドパネル  |
|              | サイドメンバー   |
|              | クロスメンバー   |
| バックパネル       |           |
| バンパーフォースメント  |           |



|   |    |    |           |    |  |    |
|---|----|----|-----------|----|--|----|
| 2 | 8  | 14 | パネルXX・W・P |    |  |    |
| 1 | 3  | 10 | >>        | P4 |  | P4 |
| 4 |    | 16 |           |    |  |    |
| 5 | 12 | 17 |           |    |  |    |

■特記事項

■グループBのA 1/U 1/C 1は、クレーム対象外です。  
【落札料は特別設定車です】

フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み  
E/GオイルLOWレベル以下  
オイルパンにじみ  
T/Mケースにじみ  
クレーン ユニックURU374N 4段 フックイン有 ラジコン有

■引取先

LUM東京(佐倉)  
千葉県佐倉市下志津原70(株式会社サクラコーポレーション内)  
080-9185-8143(永吉・白井)

