

管理番号： 073278

USHIJIMA 車検チェックシート

車両情報					
車名	年式	排ガス	車体番号		形状
三菱	R2	2PG	FBAV0-580800		冷凍車
走行	馬力	シフト			
304 km	150 (ps)kw	(M/T)・	A/T	・	セミA/T 5 速
ブレーキ		ボディ内寸			
エアリー・(パキューム)		長: 3.04 m 幅: 1.67 m 高: 1.75 m 門高: 1.74 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	△	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
10	10	10	10
10	10	10	10
スペア	10		

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本フルーフ	GMC7 E2E0450		
冷凍機	菱重	TDJS30A-L2 NO.045200011BL	R2	-30℃設定 スタンバイ付

ラッシング1段 エアリブ アルミ縞板床 庫内灯LED1ケ 90度ドアストッパー リヤドア観音開き
左スライド式サイドドア 燃料タンク70L 水抜き穴2ケ

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

