

車輜情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	R2	2PG	FBAV0-580800	冷凍車
走行	馬力	シフト		
304 km	150 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア－ ・ バキューム		長： 3.04 m 幅： 1.67 m 高： 1.75 m 門高： 1.74 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
／	／		
10	10	10	10
／	／	／	／
スベア	10	／	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本フルハフ	GMC7 E2E0450		
冷凍機	菱重	TDJS30A-L2 NO.045200011BL	R2	-30℃設定 スタンバイ付

ラッシング1段 エアリブ アルミ縞板床 庫内灯LED1ケ 90度ドアストッパー リヤドア観音開き
左スライド式サイドドア 燃料タンク70L 水抜き穴2ケ

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

