

出品番号 1030	初度登録 H28年08月	車種名 エルフ	ドア数 2	評価点 3
	車歴 一般事業用	グレード・仕様 3. 35t冷凍冷蔵車 パワーゲート付き	駆動 2WD	外装 D
				内装 D



走行(現メーター) 367,950km	保証書 ○
	整備手帳 ○
	整備記録 ×

型式 TKG-NPR85YN	型式指定	類別
排気量 2990cc	燃料 軽油	ミッション AT

車検期限 抹消	検付自賠責 ×	承認請求書
------------	------------	-------

登録番号 沖縄 800 あ 1556	車台番号 NPR85Y-7012881
-----------------------	------------------------

車体色 白	色コード	定員 3	積載量 3350	リサイクル料 預託済 10,440円	福祉車両
----------	------	---------	-------------	-----------------------	------

装備					
AC ○	PS ○	PW ○	Wタイヤ ○		

クレーン段数	冷凍／冷蔵 ○(機械)
--------	----------------

アピールポイント
エアバッグ ABS


車両特記事項
3.35t冷凍冷蔵車(-32.0℃)・パワーゲート付き:下見要す(コンディション特記事項参照)

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ ○
穴
コゲ ○

査定特記事項
パワーゲート動作未確認 冷凍機動作未確認 スムーサーEX 外装色褪せA、U、S 天張り汚れ シートコゲ、ヤブレ 内張りスレ コンソールスレ 内装汚れ、キズ 荷箱A、U、S Fコーナーパネル右押され エアバッグ運転席のみ



損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミソヤマはチェックしません									
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	◆	A2	◆	S2	◆	C2
					10超		10超		10超

W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

引取場所			
沖縄サテライト 〒901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名289-39 青木 098-852-2007			
チェック	2021/10/26	14	1030