

| HPNo.                      | 車名      | 年式                                    | 型式・車体番号           | 架装形状                                            |                                  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| A0179                      | 三菱      | R3/7                                  | 2PG-FU75HZ-520240 | 冷凍バン                                            | 株式会社 キャリオン                       |
| 前使用者                       | 車検有効期限  | 走行距離(km)                              | 積載量               | 荷台寸法(mm)                                        | T/M                              |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R4.7.27 | 切れ<br>2,442 km<br>抹消<br>タコグラフ年月<br>アリ | 12,800<br>kg      | L<br>9,350<br>W<br>2,260<br>H<br>2300<br>(2240) | 馬力<br>394ps<br>ターボ<br>有<br>2 ペダル |

|                                                           |           |    |        |      |    |        |          |                                      |       |        |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|--------|------|----|--------|----------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|
| エンジン状態                                                    | Ⓐ B C D E | AC | ⓪ 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部                                | 備考    |        |              |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                                         |           |    |        |      |    |        |          | ナシ                                   | 汚れ    | ⓪ 中 多  | *温度設定        |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                                  |           |    |        |      |    |        |          | ナシ                                   | シート破れ | 有 ⓪    | 外気32℃設定-35℃  |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態                                          |           |    |        |      |    |        |          | 矢野特殊自動車 TPH9534 No.B210377 2021.6月製造 | ベツト   | ⓪ 無    | 庫内32℃⇒-30.2℃ |
| ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ(左右) ジョルダールレール4列 ジョルダール有 床:キーストン |           |    |        |      |    |        |          | クロス張り                                | 有 ⓪   | 4h稼働   |              |
| 左サイド扉 観音扉 前後2ヶ所 縦横ネダ:アルミ                                  |           |    |        |      |    |        |          | ETC                                  | 有 ⓪   |        |              |
| 冷凍機:菱重 TU100S-CN No.197900425BL 2021年製 内エバ(エバ下H2100)      |           |    |        |      |    |        |          | ラジオ                                  | ⓪ 無   | バックカメラ |              |

外装状態 ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

|           |
|-----------|
| 燃料タンク     |
| 300L+300L |



|              |
|--------------|
| Fガラス状態       |
| 要交換 (良好) 飛石有 |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|



|       |     |   |
|-------|-----|---|
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書   | 有   | 無 |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| S・リミッタ | (有) | 無 |
| 証明書    | 有   | 無 |

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー  
メッキ



サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(バスタイプ)



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|    |   |    |
|----|---|----|
| 10 | 前 | 10 |
|    |   |    |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|----|----|----|----|

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|----|----|----|----|

F 10 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります