




| グループ | 評価点 | 評価/内装 | メンテナンス | 開催No.   | 出品No.     |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|
| B    | 3   | D     | なし     | 1211201 | 121-61206 |



|        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
|        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |
| A - 特殊 | B 10 A2 | C - 内外  | D 3 A2 | E 2 A2 | F 9 G  | G 8 A2 | H 6 B2 | I 14 A2 | J 15 A3 | K - 内外 |
|        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |
| L - 内外 | M - 内外  | N 13 A2 | P - 特殊 | Q - 特殊 | R - 特殊 | S - 内外 | T      | U       | V       | W      |

|        |               |
|--------|---------------|
| 車種名    | フォワード         |
| 車台No.  | FTR34-7003109 |
| 登録No.  | 宮城 100 き 2156 |
| 認定型式   | PDG-FTR34T2   |
| 初度登録   | H21. 12       |
| 車検期限   | 抹消            |
| 排気量    | 7800          |
| エンジン   | 軽油            |
| ミッション  | その他           |
| 駆動     | 2WD           |
| 最大定員   | 2             |
| 最大積載量  | 7.3           |
| 色コード   |               |
| 指定/類別  |               |
| 車歴     | 事業用           |
| リサイクル料 | 12,560        |
| 走行メーター |               |
| 走行距離   | 167,762 Km    |
| AC     | ○             |
| PS     | ○             |
| 保証書    | ○             |
| 記録あり   | ○             |
| 検付自賠   |               |

|              |           |
|--------------|-----------|
| コアサポート       |           |
| バンパーフォースメント  |           |
| サイドメンバー突起部   |           |
| F            | クロスメンバー   |
|              | サイドメンバー   |
|              | インサイドパネル  |
|              | フロア(キャブ床) |
| ピラーインナー      | A         |
|              | B         |
| ダッシュパネル      |           |
| センターフロア      |           |
| ルーフパネル       |           |
| サイドシルインナー    |           |
| フロアサイドメンバー   |           |
| セットバック(キャブ背) |           |
| ピラーインナー      | C         |
|              | D         |
| トランクフロア      |           |
| R            | インサイドパネル  |
|              | サイドメンバー   |
|              | クロスメンバー   |
| バックパネル       |           |
| バンパーフォースメント  |           |



**■特記事項**

■グループ内のA1/U1/C1は、クレーム対象外です。  
指定色 2ペダル

E/G回りにじみ  
インタークーラーパイプにじみ  
後軸エアサス  
フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み

**■引取先**

LUM東京 (佐倉)  
千葉県佐倉市下志津原70 (株式会社サクラコーポレーション内)

080-9185-8143(永吉・白井)

