

Condition Check

神戸入札会 775回

貨物

出品番号 409	初度登録 H26年12月	車種名 エルフ	ドア数	評価点 3.5
	車歴	グレード・仕様 3. OT ボトルカー		



走行(現メーター)
184,843km

保証書
×

型式 TKG-NPR85AN	型式指定	類別
排気量 3000cc	燃料 軽油	ミッション MT
車検期限 抹消	検付自賠責 ×	承認請求書
登録番号 松本	100 す 5336	車台番号 NPR85-7049883

車体色 白	色コード 729	定員 3	積載量 3000
リサイクル料 預託済 10,440円		福祉車両	

AC	PS	PW	W514ヤ		
○	○	○	○		

クレーン段数	冷凍/冷蔵

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ

エアバッグ
運転席のみ
ボトルカー
下回りS小
スタッドレスタイヤ積み込み
サイドガード曲がり
リヤビラーK
外装A、U、S、鉄粉付着
ダッシュボードのり跡、キズ
シートコゲ
内装汚れ、キズ
ハンドルスレ(大)
荷箱A、U、S

穴

コゲ

○

FRONT

REAR

損傷記号と損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾやマはチェックしません					
凸凹・亀裂		線キズ		サビ	
◆	エグボ	◆	～20	◆	～10
◆	～10	U2	20超	A2	10超
		U3	20超	S2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ

チェック	2021/12/17	9	0409
------	------------	---	------