

出品番号 37	初度登録 H25年07月	車種名 エルフ	ドア数 2	評価点 3	
	車歴	グレード・仕様 3. 3t アルミウイング パワーゲート	駆動 2WD	外装 D	内装 C



走行(現メーター)		保証書	
320,376km		○	
		整備手帳	
		○	
		整備記録	
		○	
型式		型式指定	
TKG-NPR85AN		類別	
排気量		燃料	
3000cc		軽油	
		ミッション	
		MT	
車検期限		検付自賠責	
R04年07月		○	
		承認請求書	
		×	
登録番号		車台番号	
長野 100 す 4853		NPR85-7038298	


車体色	色コード	定員	積載量	リサイクル料	福祉車両
指定色	729	3	3300	預託済 10,440円	

装 備							
AC ○	PS ○	PW ○	Wタイヤ ○				
クレーン段数		冷凍／冷蔵					

アピールポイント
エアバッグ
ABS
ETC
バックカメラ付き

車両特記事項	

修復内容	



修復

客室内張
ヤブレ
穴
コゲ ○

査定特記事項
架装機動作未確認 社外ナビ シートコゲ 室内汚れ/スレ 内装キズ リヤピラーK タイヤスタッドレス フロントガラスワレ1cm以内 下回りSC小 フロントフロアSCウキ 荷箱A、U、S 外装色褪せA、U、S タイヤ積み込み

引取場所
厚木オートプラザ 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知3003 江川 046-284-3167

損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミジヤマはチェックしません									
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超	C2	10超
W	板金あり			P	塗装あり		K	看板跡	
X	交換跡			G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ	

チェック	2022/01/12	S	0037
------	------------	---	------