

■車両情報 / Vehicle details			
*ボディタイプ/Body Type	3Lミッドバード	*車両型式/Model	FKG-FRK90F2
メ-カ- (Make) / 車種 (Car Name)	いすゞ / フォワード	初年度	H24/3
*駆動方式/Drive system	4x4 / 4x4 / 6x2 / 6x4 / 8x4	*サイズ/Truck Size	小 / 中 / 大 / 他
*ペダル数/Number of pedals	3ペダル (pedals) / 2ペダル (pedals)	*キャブ幅/Width size	Normal / Wide
ホイールナット数 Number of wheel nuts	4 / 5 / 6 / 8 / 10	ミッション Transmission	MT / AT / Semi-AT / 他
サスペンション/Suspension	リーフサス / 後輪エアサス / 総輪エアサス / その他	Leaf suspension / Rear air suspension / All-wheel air suspension / Other	
キャブ/Ruf size	標準 (Normal) / ハイルーフ (High)	*寝台/Bed	有 (Yes) / 無 (No)
*抹消登録状況	抹消しない / 抹消済み	外寸 Dimension (L x W x H)	L874cm, W249cm, H352cm

■エンジン情報/Engine details			
*走行距離/Mileage	465,317 Km	メーター交換 / メーター1周	Actual / Unknown / Meter exchange / *
エンジン出力/Horsepower	210 PS	ターボ/Turbo	有 (Yes) / 無 (No)
*エンジン型式 Engine model	4HK1	排気量/Displacement	5.190 CC
燃料/Fuel	ディーゼル (Diesel) / ガソリン (Gasoline) / LPG / CNG / 他 (Other)		

■作動状況 / Working Condition			
*エンジン/Engine	正常 / 不具合 / 未確認	*ミッションギア Mission Gear	正常 / 不具合 / 未確認
*クラッチ/Clutch	正常 / 不具合 / 未確認	*ラジエーター/Radiator	正常 / 不具合 / 未確認
エアコン/Air conditioner	正常 / 不具合	パワステ/Power Steering	正常 / 不具合
パワーウィンドウ Power windows	正常 / 不具合	サイドミラー/Side Mirror	正常 / 不具合
ボディ塗装状態 Body paintment	正常 / 不具合 / 不明	修理歴/Repair records	正常 / 不具合 / 不明
キャブ外装/Cab Appearance	A / B / C	ボディ外装 Cargo bed Appearance	A / B / C
ボディ内装/Cargo bed inside	A / B / C	バックゲート作動 Tail gate lifter	正常 / 不具合
上物動作 Option structure operation	正常 / 不具合	白走の可否/Drivable	可能 (Drivable) / 不可能 (Not Drivable)
*警告灯/Check lamp	無 (None) / 有 (Yes) (点灯箇所※日本語のみ→)	*車体番号可視 Chassis number Visible	視覚可能 (Yes) / 視覚不可能 (No)
*シャーシ/Chassis condition	A / B / C	エア漏れ/Air Leak	有り (Yes) / 無し (No)
オイル漏れ/漏れ Oil/Water Leak	無 / 漏れ / 不明		
■写真 (Photo)			

■形状分類 ※○で囲んでください。

*形状分類

平ボディ (Flat) / ウイング (Wing) / バン (Van) / 冷凍冷蔵車 (Freezer) / 幌 (Tarp) / クレーン (Crane) / 重機車高運搬 (Loader) / タンクローリー (Tank) / ダンプ (Dump) / ミキサー (Mixer) / バス (Bus) / コンテナ専用車 (Container) / 運搬車 (トラック) (Carriage) / 高所作業車 (Aerial Work) / トラクタ (Tractor) / トレーラー (Trailer) / 特装車 (Special) / 軽トラック・軽バン (Mini) / ライトバン・ワンボックス (Box) / フォークリフト (Forklift) / 重機 (Heavy Machinery) / その他 (Other)

■ボディ情報/Body details			
ボディ・クレーンメ-カ- Body maker/ Crane maker	フルハーフ	上物年式 Year of manufacture	
荷台内寸 Body inside dimension	L623cm, W228cm, H238cm	クレーン段数 Crane Step	段 (Step)
床/Floor type	木 / 鉄 / 他	クレーン吊り上げ能力 Max Lift capacity	Kg
*バックゲート	無 (None) / 格納式 (Kakunou Gate) / 跳ね上げ式 (Multi Gate) / 他 (Other Gate)		
積込能力 Loading Capacity	2,600 Kg		

■その他状態 / Other condition			
ヘッドライト/Headlight	正常 / 不具合 / 未確認	ウィンカー/Turn signal	正常 / 不具合 / 未確認
ワイパー/Wiper	正常 / 不具合 / 未確認	スペアタイヤ/Spare Tire	正常 / 不具合 / 未確認
シート状況/Seat	正常 / 破損 / 剥離 / 破損	シートベルト/Seat belt	正常 / 破損 / 剥離 / 破損
フロントガラス Windshield	正常 (Normal) / 傷 (Crack) / ひび割れ (Crack)		

■付属品 / Accessory (※担当の方へ付属品の取り外しの有無を確認願います。)			
ETC	有 / 無 / 取り外し	ラジオ/Radio	有 / 無 / 取り外し
バックカメラ Rear Camera	有 / 無 / 取り外し	デジタル Digital tachograph	有 / 無 / 取り外し
ナビ/Car navigation	有 / 無 / 取り外し	ドラレコ Dashcam video	有 / 無 / 取り外し
ABS	有 / 無 / 取り外し	エアバック/Air-bag	有 / 無 / 取り外し
スペアキー/Spare key	有 / 無 / 取り外し	荷台の鍵 Cargo bed key	有 / 無 / 取り外し

■ヒアリング項目/Truck owner hearing list. (担当の方へヒアリングをお願いします。)			
オイル交換 Oil change	17km / 37km以下 / 57km以下 / 10,000km/mile / 30,000km / 45,000km	定期点検 Periodic check	ディーラー / 民間工場 / その他
停車時間 Stoppage time	現在使用中 / 1ヶ月 / 3ヶ月	運転手/Driver type	専任 (Exclusive) / 兼任 (Multiple)
配達距離 Delivery distance	地域配送 / 長距離配送	荷物の種類 Cargo Type	

■フォークリフト・重機用項目/Forklift・Heavy machinery condition (フォークリフト・重機の場合は下記の確認をお願いします)			
メ-カ-/Maker		型式/Model	
アウメ-タ-/Hour meter	H	最大荷高 MAX lifting height	mm
最大荷重 Maximum load	Kg	電圧/Tension	V

■その他不具合箇所/Remark		■セールスポイント/Sales Point	
・運転席カクツ ・バックゲートシリンダー配管作動油に漏れ ・スペアタイヤ2個 ・荷箱内荷物満載が確認できる ・純正で見ても		・2万km毎にオイルを交換 ・新車購入	