

|                   |                 |            |           |          |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 出品番号<br><b>69</b> | 初度登録<br>H28年10月 | 車種名<br>アクア | ドア数<br>5  | 評価点<br>R |
| 車歴                | グレード・仕様<br>S    |            | 駆動<br>2WD | 外装<br>C  |
|                   |                 |            |           | 内装<br>C  |

|                               |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| 走行(現メーター)<br><b>150,504km</b> |  | 保証書<br>○  |
|                               |  | 整備手帳<br>○ |
|                               |  | 整備記録<br>× |

|                 |               |                       |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| 型式<br>DAA-NHP10 | 型式指定<br>17053 | 類別<br>449             |
| 排気量<br>1500cc   | 燃料<br>ガソリン    | ミッション<br>AT           |
| 車検期限<br>抹消      | 交付自賠責<br>×    | 承認請求書                 |
| 登録番号<br>福岡      | 503 は 7529    | 車台番号<br>NHP10-2575679 |

|               |             |         |     |
|---------------|-------------|---------|-----|
| 車体色<br>白      | 色コード<br>040 | 定員<br>5 | 積載量 |
| リサイクル料<br>預託済 |             | 9,130円  |     |
| 福祉車両          |             |         |     |

|    |    |    |      |       |
|----|----|----|------|-------|
| 装備 |    |    |      |       |
| AC | PS | PW | NAVI | SR    |
| ○  | ○  | ○  | ○    | 革     |
|    |    |    |      | 左ハンドル |
|    |    |    |      |       |
|    |    |    |      |       |

|         |  |                    |  |
|---------|--|--------------------|--|
| 修復<br>○ |  | 修復内容<br>センターピラー左修正 |  |
|         |  |                    |  |
|         |  |                    |  |

|             |  |                                                                                                                                         |  |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 客室内張<br>ヤブレ |  | 査定特記事項                                                                                                                                  |  |
| 穴           |  | 社外ナビ<br>内装汚れ、キズ<br>ハンドルスレ(大)<br>天張り汚れ、スレ<br>シート汚れ、スレ<br>フロアカーペット汚れ、スレ<br>ホイールカバーキズ、ワレ<br>荷物室A汚れ<br>バンク修理キット有<br>リヤバンパーズレ<br>リヤタイヤハウス左歪み |  |
| コゲ          |  |                                                                                                                                         |  |

|       |      |     |         |    |       |    |    |
|-------|------|-----|---------|----|-------|----|----|
| 凸凹・亀裂 |      | 線キズ |         | サビ |       | 腐食 |    |
| U0    | エクボ  | U2  | ~20     | A1 | ~10   | S1 | G1 |
| U1    | ~10  | U3  | 20超     | A2 | 10超   | S2 | G2 |
| W     | 板金あり | P   | 塗装あり    | K  | 看板跡   |    |    |
| X     | 交換跡  | G   | ガラス交換要す | L  | レンズ割れ |    |    |

|                   |  |         |  |       |  |   |  |
|-------------------|--|---------|--|-------|--|---|--|
| 損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) |  |         |  |       |  |   |  |
| FRONT             |  |         |  |       |  |   |  |
| U2,A2,P           |  | A1,A2   |  | U1,A1 |  | 7 |  |
| W                 |  | A1,S1   |  | U2,A2 |  | 7 |  |
| U1,W              |  | A       |  | U1,A1 |  | 7 |  |
| A1,X              |  | trunk   |  | U1,A2 |  | 7 |  |
| A1,A2<br>W        |  | A1,A2,X |  | U1,A2 |  | 7 |  |
| U2,U2,A2,P        |  | U1,A2   |  | 無     |  | 7 |  |
| REAR              |  |         |  |       |  |   |  |

|                                                               |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 引取場所                                                          |  | 0069 |  |
| 福岡オートプラザ<br>〒811-3134<br>福岡県古賀市青柳1134-1<br>藤島<br>092-609-9507 |  | チエック |  |
| 2022/01/27                                                    |  | 15   |  |