



Condition Check				福岡入札会 604回				貨物							
出品番号 510		初度登録 H30年08月		車種名 エルフ				ドア数 2		評価点 3.5					
		車歴		グレード・仕様 3.0t パワーゲート付				駆動 2WD		外装 C		内装 C			
				走行(現メーター) 86,616km				保証書 ○							
								整備手帳 ○		整備記録 ○					
				型式 TRG-NKR85A				型式指定		類別					
				排気量 3000cc		燃料 軽油		ミッション MT							
				車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書							
登録番号 久留米 400 ち 2079				車台番号 NKR85-7073475											
車体色 白		色コード		定員 3		積載量 3000		リサイクル料 預託済 9,170円		福祉車両					
装備								アピールポイント							
AC ○		PS ○		PW ○		Wタイヤ ○		エアバッグ ABS							
クレーン段数								冷凍／冷蔵							
								修復							
								修復内容							
客室内張				査定特記事項											
ヤブレ				パワーゲート動作未確認 外装色褪せA、U、S エンジンオイル漏れ 荷台鉄板張A、U、S 鳥居・前立鉄板張り アオリ加工 バッテリー上がり 内装汚れ、キズ ハンドルスレ(大) シートカバー付 ダッシュボードキズ エアバッグ運転席のみ 社外ナビ											
穴															
コゲ															
								引取場所							
								福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 広島 092-609-9507							
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません								チェック							
凸凹・亀裂				線キズ				サビ				腐食			
◆ エクボ		U2		～20		◆ ～10		◆ ～10		◆ ～10		◆ ～10			
◆ ～10		U3		20超		A2		S2		10超		C2			
W		板金あり		P		塗装あり		K		看板跡					
X		交換跡		G		ガラス交換要す		L		レンズ割れ					
								2022/03/11		14		0510			