

日野 デュトロ 小型 平ボディ 2RG-XZU605M中古トラック詳細



故障・不具合箇所／特記事項

- ・アンテナ欠品
- ・上物外内装 幌で覆われている為、見える範囲での確認となります
- ・自走の可否は状態表をもとに判断願います

備考

真ん中のラインもスプレーで塗りつぶしてください。

販売条件

車台番号	場所	日程	公道の走行可否	看板消し	キャブ塗装
-	埼玉県	結論予定日: 2022年03月04日 引渡予定時期: 2022年03月11日～	自走 -	必須 (スプレーOK)	必須

基本情報

メーカー	日野	サイズ	小型
ボディタイプ	平ボディ	ブランド	デュトロ
走行距離	8,159km（実走行距離）	年式	令和2年/2020年 03月
最大積載量	2,000kg	車両総重量	4,705kg
車両型式	2RG-XZU605M	車体番号	XZU605-002****
外寸	長さ 469 cm×幅 169 cm×高さ 197 cm	乗車定員	3人
キャブルーフ	標準ルーフ	キャブ幅	標準
ベッド	なし	ミッション	AT
ペダル数	2ペダル	サスペンション	リーフサス
駆動方式	4×2(スタンダード)		

登録情報

登録状況	車検あり	車検日	令和4/2022年 03月 29日
------	------	-----	-------------------

エンジン情報

燃料	軽油	エンジン型式	N04C
馬力	-	排気量	4,000 cc
ターボ	あり		

ボディ情報

メーカー	極東	上物年式	-
パワーゲート	その他ゲート付き	ボディ載せ替え	無
内寸	308 cm×幅 161 cm×高さ 37 cm		

作動状態

エンジン	正常	ミッション	正常
クラッチ	正常	ラジエーター	正常
エアコン	正常	パワーゲート動作	-
上物動作	-	パワーウィンドウ	正常
サイドミラー	正常	ヘッドライト	正常

その他

警告灯	点灯なし	シャーシ	2/3程度までの錆
車体番号確認	-	エンジンオイルのしみ・漏れ	しみ・漏れなし
エア漏れ	なし	修復歴	なし

「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー（リヤ第1は除く）、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。