

Condition Check

神戸入札会 788回

貨物

出品番号 406		初度登録 H27年03月		車種名 キャンター		ドア数		評価点 3.5	
車歴 一般事業用		色コード		グレード・仕様 2.0T 冷凍 PG付		駆動 2WD		外装 C	
								内装 C	

走行(現メーター)
280,894km

保証書
×

整備手帳
○

整備記録
○

型式
TKG-FEB50

排気量
3000cc

燃料
軽油

ミッション
MT

車検期限
抹消

検付自賠責
×

承認請求書

登録番号
神戸 800 い 0357

車台番号
FEB50-540462

車体色 白	色コード	定員 3	積載量 2000	リサイクル料 預託済 8,830円	福祉車両
----------	------	---------	-------------	----------------------	------

AC

PS

PW

W91ヤ

○

○

クレーン段数

冷凍/冷蔵

○(機械)

エアバッグ
ABS
バックカメラ付き

冷媒番号:R404a
設定温度:-30℃~+30℃

車両特記事項

修復

修復内容

客室内張
ヤブレ

○

穴

○

コゲ

○

客室特記事項

冷凍機動作未確認
エアバッグ運転席のみ
ハンドルスレ(大) ルームミラーナシ
フロアマット、フロアカーペットヤブレ
シートスレ、ヘタリ、しみ、コゲ(穴)
天張り汚れ、スレ 内張りビス穴
内装汚れ、キズ 灰皿衣品
荷箱A、U、S
下回りSC小
外装A、U、S、鉄粉付着
パワーゲート動作未確認

引取場所

神戸オートプラザ
〒658-0042
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10
川戸
078-414-8350

チェック	2022/03/23	3	0406
------	------------	---	------

損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミジヤマはチェックしません

凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食	
◆	エッジ	U2	～20	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡		
X	交換	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ		

FRONT

REAR

有