

日野 レンジャー 中型 クレーン付き TKG-FC9JKAP中古トラック詳細



セールスポイント

-3ヵ月毎にオイル交換 -中古購入

故障・不具合箇所／特記事項

-中古購入後はメーター交換等を行っていないとのこと
-自走の可否は状態表をもとに判断願います

販売条件

車台番号	場所	日程	公道の走行可否	看板消し	キャブ塗装
-	千葉県	結論予定日: 2022年04月19日 引渡予定時期: 2022年04月29日～	自走 可	必須 (スプレーOK)	不要

メーカー	日野	サイズ	中型
ボディタイプ	クレーン付き	ブランド	レンジャー
走行距離	188,250km（実走行距離）	年式	平成27/2015年 06月
最大積載量	2,900kg	車両総重量	7,990kg
車両型式	TKG-FC9JKAP	車体番号	FC9JKA-1****
外寸	長さ 816 cm×幅 223 cm×高さ 298 cm	乗車定員	2人
キャブルーフ	標準ルーフ	キャブ幅	標準
ベッド	なし	ミッション	MT
ペダル数	3ペダル	サスペンション	リーフサス
駆動方式	4×2(スタンダード)		

登録情報

登録状況	車検あり	車検日	令和4/2022年 06月 28日
------	------	-----	-------------------

エンジン情報

燃料	軽油	エンジン型式	J05E
馬力	190 ps	排気量	5,120 cc
ターボ	あり		

ボディ情報

メーカー	ユニック	上物年式	平成27/2015年 06月
パワーゲート	パワーゲートなし	ボディ載せ替え	無
内寸	553 cm×幅 211 cm×高さ 39 cm		

作動状態

エンジン	正常, オイルしみ	ミッション	正常
クラッチ	正常	ラジエーター	正常
エアコン	正常	パワーゲート動作	-
上物動作	正常	パワーウィンドウ	正常
サイドミラー	正常	ヘッドライト	正常

その他

警告灯	点灯なし	シャーシ	2/3程度までの錆
車体番号確認	-	エンジンオイルのしみ・漏れ	しみあり
エア漏れ	なし	修復歴	なし

「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー（リヤ第1は除く）、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。