


Condition Check		厚木入札会 1064回				貨物			
出品番号 1020	初度登録 H30年03月	車種名 キャンター				ドア数 2	評価点 4		
	車歴	グレード・仕様 4. 25t 平 パワーゲート				駆動 2WD	外装 C	内装 B	
						走行(現メーター) 100,295km	保証書 ×		
							整備手帳 ×	整備記録 ○	
						型式 2PG-FEB90		型式指定	類別
						排気量 3000cc	燃料 軽油	ミッション その他	
車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書					
登録番号 那須 100 さ 2832		車台番号 FEB90-560585							
車体色 白	色コード	定員 3	積載量 4250	リサイクル料 預託済 8,830円		福祉車両			
装備						アピールポイント			
AC ○	PS ○	PW ○	Wワイ ○			エアバッグ ABS ETC			
クレーン段数						冷凍／冷蔵			
FRONT						車両特記事項			
						DUONIC			
REAR						修復内容			
客室内張 ヤブレ						査定特記事項			
穴						フレーム延長 内装汚れ、スレ ウスキズ有り 外装A、U タイヤスタッドレス 荷台鉄板張A、U、S 鳥居加工板張り アオリ上部加工 エアバッグ運転席のみ 社外ナビ パワーゲート動作未確認 ダッシュボードのり跡			
コゲ									
有						引取場所			
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません						小山サテライト 〒328-0201 栃木県小山市栗宮1347-1 江川 0285-37-8000			
凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食			
◆ エクボ	U2 ～20	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10				
◆ ～10	U3 20超	A2 10超	S2 10超	C2 10超					
W 板金あり	P 塗装あり	K 看板跡							
X 交換跡	G ガラス交換要す	L レンズ割れ							
チェック	2022/05/24	A	1020						