





CCS

condition-check-sheet

グループ	評価点	評価/内装	メンテナンス	開催No.	出品No.
B	3.5	C	あり	1220608	121-09775




LUM

LUM

LUM

LUM



LUM

LUM

A 7 カ割

B 15 U2

C 15 A2

D 13 カ割

E 3 A2

F 3 A2




G 9 G

H 10 U2

I

J

K



LUM

LUM

LUM

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

LUM

LUM

LUM

LUM

LUM

LUM

LUM

LUM


LUM

LUM

LUM

車種名	エルフ
車台No.	NLR85-7029117
登録No.	群馬 100 た 3873
認定型式	TRG-NLR85AR
初度登録	H29. 05
車検期限	抹消
排気量	3000
エンジン	軽油
ミッション	A T
駆動	2WD
最大定員	3
最大積載量	2.0
色コード	
指定/類別	17867/0028
車歴	
リサイクル料	10,440
走行メーター	
走行距離	226,322 km
A C	○
P S	○
保証書	○
記録あり	○
検付自賠	

コアサポート	
バンパーフォースメント	
サイドメンバー突起部	
F	クロスメンバー
	サイドメンバー
	インサイドパネル
	フロア(キャブ床)
ビラーインナー	A
	B
ダッシュパネル	
センターフロア	
ルーフパネル	
サイドシルインナー	
フロアサイドメンバー	
セットバック(キャブ背)	
ビラーインナー	C
	D
トランクフロア	
R	インサイドパネル
	サイドメンバー
	クロスメンバー
バックパネル	
バンパーフォースメント	



2	8	14	パネルXX・W・P	
1	3	10	15	18
	4		16	
	5	12	17	

■特記事項

■グループBのA 1 / U 1 / C 1 は、クレーム対象外です。
【落札料は特別設定車です】

サイドガード曲がり
アオリ加工穴
BビラーアウターP 4
荷台・アオリA・U・C有

■引取先

LUM東京
埼玉県狭山市堀兼981-1 (※積載車で引き取る際は当日連絡必須)
070-1520-2148 (04-2941-5381)

