



Condition Check		福岡入札会 618回				貨物	
出品番号 504	初度登録 H28年01月	車種名 コンドル		ドア数 2	評価点 3.5		
	車歴 レンタカー	グレード・仕様 2.4t クレーン付		駆動 2WD	外装 C	内装 C	
				走行(現メーター) 43,103km	保証書 ×		
					整備手帳 ×	整備記録 ×	
				型式 TKG-MK38L		型式指定 類別	
				排気量 4700cc	燃料 軽油	ミッション MT	
車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書			
登録番号 北九州 100 わ 2500		車台番号 JNCLSC0A4GU002333					
車体色 白	色コード	定員 3	積載量 2400	リサイクル料 預託済 12,690円	福祉車両		
装備				アピールポイント			
AC ○	PS ○	PW ○	Wワイ ○	エアバッグ ABS			
クレーン段数 4				車両特記事項			
冷凍/冷蔵				クレーン: 古河ユニック URJ344RKK、2015年12月製、ラジコン設定有(ラジコン有)、下見要す(コンディション査定特記事項参照)			
				※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いします。			
FRONT  REAR				修復			
				客室内張			
				ヤブレ ○			
				修復内容			
				査定特記事項			
				クレーン動作未確認 外装色褪せA、U、S 荷台板A、U、S、C 前立板外れ、鳥居曲がり 下回りSC小 エアバッグ運転席のみ 内装汚れ、キズ シートヘタリ シートカバー付、ヤブレ フロアカーペットシミ ダッシュボードのり跡			
				引取場所			
				福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507			
損傷記号 & 損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません							
凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食	
◆ エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	
◆	〜10	U3	20超	A2	10超	S2	
					10超	C2	
					10超		
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡		
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ		
チェック		2022/06/14		14		0504	