







Condition Check		福岡入札会 622回		貨物																														
出品番号 502	初度登録 H27年01月	車種名 デュトロ	ドア数 2	評価点 3.5																														
	車歴	グレード・仕様 3.7t 糞尿車	駆動 2WD	外装 C	内装 C																													
			走行(現メーター) 126,179km		保証書 ×																													
					整備手帳 ×	整備記録 ○																												
			型式 TKG-XZU700X		型式指定	類別																												
			排気量 4000cc	燃料 軽油	ミッション MT																													
車検期限 R05年01月		検付自賠責 ○	承認請求書 ×																															
登録番号 山口 830 そ 0029		車台番号 XZU700-0004042																																
車体色 指定色	色コード	定員 2	積載量 3700	リサイクル料 預託済 8,820円	福祉車両																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">装備</th> </tr> <tr> <th>AC</th> <th>PS</th> <th>PW</th> <th>Wタイヤ</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						装備						AC	PS	PW	Wタイヤ			○	○	○	○													
装備																																		
AC	PS	PW	Wタイヤ																															
○	○	○	○																															
クレーン段数		冷凍/冷蔵																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">アピールポイント</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">エアバッグ ABS バックカメラ付き</td> </tr> </tbody> </table>						アピールポイント		エアバッグ ABS バックカメラ付き																										
アピールポイント																																		
エアバッグ ABS バックカメラ付き																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">車両特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">下見要す(コンディション査定特記事項参照)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いします。</td> </tr> </tbody> </table>						車両特記事項		下見要す(コンディション査定特記事項参照)		※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いします。																								
車両特記事項																																		
下見要す(コンディション査定特記事項参照)																																		
※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いします。																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">修復</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						修復																												
修復																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">客室内張</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヤブレ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>穴</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コゲ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						客室内張		ヤブレ	○	穴		コゲ																						
客室内張																																		
ヤブレ	○																																	
穴																																		
コゲ																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">査定特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">糞尿車動作未確認 外装A、U 上物A、U、S エアバック運転席のみ 内装汚れ、キズ ハンドルグリップ不良 シートカバー付、ヤブレ シートスレ コンソール穴 ダッシュボードのり跡、キズ コーションラベル欠品 シートベルト2014年製</td> </tr> </tbody> </table>						査定特記事項		糞尿車動作未確認 外装A、U 上物A、U、S エアバック運転席のみ 内装汚れ、キズ ハンドルグリップ不良 シートカバー付、ヤブレ シートスレ コンソール穴 ダッシュボードのり跡、キズ コーションラベル欠品 シートベルト2014年製																										
査定特記事項																																		
糞尿車動作未確認 外装A、U 上物A、U、S エアバック運転席のみ 内装汚れ、キズ ハンドルグリップ不良 シートカバー付、ヤブレ シートスレ コンソール穴 ダッシュボードのり跡、キズ コーションラベル欠品 シートベルト2014年製																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">引取場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507</td> </tr> </tbody> </table>						引取場所		福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507																										
引取場所																																		
福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません</th> </tr> <tr> <th colspan="3">凹凸・亀裂</th> <th colspan="2">線キズ</th> <th>サビ</th> <th>腐食</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>エクボ</td> <td>U2</td> <td>～20</td> <td>◆</td> <td>～10</td> <td>◆</td> <td>～10</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>～10</td> <td>U3</td> <td>20超</td> <td>A2</td> <td>10超</td> <td>S2</td> <td>10超</td> </tr> </tbody> </table>						損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません						凹凸・亀裂			線キズ		サビ	腐食	◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超
損傷記号 & 損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません																																		
凹凸・亀裂			線キズ		サビ	腐食																												
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10																											
◆	～10	U3	20超	A2	10超	S2	10超																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FRONT</th> <th colspan="2">REAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="2">  </td> </tr> </tbody> </table>						FRONT		REAR																										
FRONT		REAR																																
																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">W</th> <th colspan="2">P</th> <th colspan="2">K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">板金あり</td> <td colspan="2">塗装あり</td> <td colspan="2">看板跡</td> </tr> <tr> <td colspan="2">X</td> <td colspan="2">交換跡</td> <td colspan="2">L</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ガラス交換要す</td> <td colspan="2">レンズ割れ</td> </tr> </tbody> </table>						W		P		K		板金あり		塗装あり		看板跡		X		交換跡		L				ガラス交換要す		レンズ割れ						
W		P		K																														
板金あり		塗装あり		看板跡																														
X		交換跡		L																														
		ガラス交換要す		レンズ割れ																														
チェック		2022/07/12		14																														
				0502																														