


Condition Check		福岡入札会 625回		貨物	
出品番号 504	初度登録 H22年07月	車種名 ダイナ	ドア数 2	評価点 R	
	車歴	グレード・仕様 0.5t 高所作業車	駆動 2WD	外装 D	内装 C
			走行(現メーター) 185,863km	保証書 ○	
				整備手帳 ○	整備記録 ○
			型式 BDG-XZU354H	型式指定	類別
			排気量 4000cc	燃料 軽油	ミッション MT
車検期限 抹消			検付自賠責 ×	承認請求書	
登録番号 熊本 800 す 5364			車台番号 XZU354-1002624		
車体色 指定色	色コード	定員 3	積載量 500	リサイクル料 預託済 8,740円	福祉車両
装備				アピールポイント	
AC ○	PS ○	PW ○	Wタイヤ ○	エアバッグ ABS	
クレーン段数				冷凍／冷蔵	
				修復	
				○	
				客室内張	
				ヤブレ ○	
				修復内容	
				フロントフロア歪み	
				査定特記事項	
				高所作業車動作不良 外装色褪せA、U、S 看板部塗抹 アンテナ曲がり ヘッドライトクモリ フロントガラスワレ1cm以内 グリスコート 上物A、U、S、C、カバーワレ エアバッグ運転席のみ 内装汚れ、キズ ルームミラー欠品 ハンドルスレ(大) シートヤブレ、ヘタリ ダッシュボードのり跡、キズ シート、天張り汚れ エンジン振動	
				引取場所	
				福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 廣島 092-609-9507	
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません					
凸凹・亀裂		線キズ		サビ	
◆ エクボ	U2 ～20	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10
◆ ～10	U3 20超	◆ A2 10超	◆ S2 10超	◆ C2 10超	
W 板金あり	P 塗装あり	K 看板跡			
X 交換跡	Q ガラス交換要す	L レンズ割れ			
チェック		2022/08/02	14	0504	