


Condition Check		神戸入札会 811回			貨物			
出品番号 406	初度登録 H23年08月	車種名 クオン			ドア数	評価点 3.5		
	車歴 一般事業用	グレード・仕様 13.5T ウィング			駆動 2WD	外装 C	内装 C	
					走行(現メーター) 634,820km		保証書 ×	
							整備手帳 ○	整備記録 ○
					型式 LKG-CG5ZA		型式指定	類別
					排気量 10800cc	燃料 軽油	ミッション その他	
					車検期限 抹消	検付自賠責 ×	承認請求書	
登録番号 京都 130 あ 1966					車台番号 CG5ZA-00992			
車体色 白	色コード	定員 2	積載量 13500	リサイクル料 預託済 14,360円		福祉車両		
装備					アピールポイント			
AG ○	PS ○	PW ○	Wワイ ○	エアバッグ ABS バックカメラ付き				
					車両特記事項			
クレーン段数					ESCOT V 知グラフ付			
冷凍/冷蔵					※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。			
					修復			
					客室内張 ヤブレ			
					穴 ○			
					コゲ ○			
					修復内容			
					査定特記事項			
					ESCOT V エアバック運転席のみ コンソール穴、ビス穴 ダッシュボードのり跡、ビス穴 シートカバー取付け(ヤブレ有り) フロアマットコゲ 内張りコゲ 内装汚れ、キズ リヤビラーK フロントガラスワレ1cm超 荷箱A、U、S 下回りSC中 塗装1部はがれ 外装色褪せA、U、S、鉄粉付着 ウィング動作未確認			
					引取場所			
					神戸オートプラザ 〒658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18-10 川戸 078-414-8350			
損傷記号&損傷サイズ(〜最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません					チェック			
凸凹・亀裂					線キズ	サビ	腐食	
◆	エクボ	U2	〜20	◆	〜10	◆	〜10	
◆	〜10	U3	20超	◆	A2 10超	◆	S2 10超	
◆				◆	C2	◆	10超	
W	板金あり	P	塗装あり	K	看板跡			
X	交換跡	G	ガラス交換要す	L	レンズ割れ			
					0406			