


|                                                                                     |                 |              |           |                      |       |                                                               |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Condition Check                                                                     |                 | 福岡入札会 630回   |           |                      |       | 乗用                                                            |                    |             |
| 出品番号<br>20                                                                          | 初度登録<br>H29年09月 | 車種名<br>アクア   |           |                      |       | ドア数<br>5                                                      | 評価点<br>3.5         |             |
|                                                                                     | 車歴              | グレード・仕様<br>L |           |                      |       | 駆動<br>2WD                                                     | 外装<br>C<br>内装<br>C |             |
|    |                 |              |           |                      |       | 走行(現メーター)<br>159,940km                                        | 保証書<br>○           |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       |                                                               | 整備手帳<br>○          | 整備記録<br>○   |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 型式<br>DAA-NHP10                                               | 型式指定<br>17053      | 類別<br>525   |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 排気量<br>1500cc                                                 | 燃料<br>ガソリン         | ミッション<br>AT |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 車検期限<br>抹消                                                    | 検付自賠償<br>×         | 承認請求書       |
| 登録番号<br>北九州 501 ふ 9812                                                              |                 |              |           |                      |       | 車台番号<br>NHP10-6626341                                         |                    |             |
| 車体色<br>白                                                                            | 色コード<br>040     | 定員<br>5      | 積載量       | リサイクル料<br>預託済 9,130円 |       | 福祉車両                                                          |                    |             |
| 装備                                                                                  |                 |              |           |                      |       | アピールポイント                                                      |                    |             |
| AC<br>○                                                                             | PS<br>○         | PW<br>○      | NAVI<br>○ | SR                   | 革     | エアバッグ<br>ABS                                                  |                    |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       |                                                               |                    |             |
|  |                 |              |           |                      |       | 車両特記事項                                                        |                    |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | ※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱いいます。                                    |                    |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 修復                                                            |                    |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 修復内容                                                          |                    |             |
|                                                                                     |                 |              |           |                      |       | 客室内張<br>ヤブレ                                                   |                    |             |
| 査定特記事項                                                                              |                 |              |           |                      |       | 引取場所                                                          |                    |             |
| 穴                                                                                   |                 |              |           |                      |       | 福岡オートプラザ<br>〒811-3134<br>福岡県古賀市青柳1134-1<br>廣島<br>092-809-9507 |                    |             |
| コゲ                                                                                  |                 |              |           |                      |       |                                                               |                    |             |
| 損傷記号&損傷サイズ(〜最大cm)                                                                   |                 |              |           |                      |       | チェック 2022/09/12 13 0020                                       |                    |             |
| 凸凹・亀裂                                                                               |                 | 線キズ          |           | サビ                   |       | 腐食                                                            |                    |             |
| U0                                                                                  | エクボ             | U2           | 〜20       | A1                   | 〜10   | S1                                                            | 〜10                |             |
| U1                                                                                  | 〜10             | U3           | 20超       | A2                   | 10超   | S2                                                            | 10超                |             |
| W                                                                                   | 板金あり            | P            | 塗装あり      | K                    | 看板跡   |                                                               |                    |             |
| X                                                                                   | 交換跡             | Q            | ガラス交換要す   | L                    | レンズ割れ |                                                               |                    |             |