


Condition Check		福岡入札会 634回			貨物				
出品番号 522		初度登録 H26年12月		車種名 プロフィア		ドア数 2		評価点 3.5	
車歴 レンタカー		グレード・仕様 9.3t ダンプ		駆動 2WD		外装 C		内装 C	
				走行(現メーター) 135,414km		保証書 ×			
						整備手帳 ×		整備記録 ○	
				型式 QPG-FS1AKDA		型式指定		類別	
				排気量 8900cc		燃料 軽油		ミッション MT	
				車検期限 抹消		検付自賠責 ×		承認請求書	
				登録番号 広島 103 わ 0041		車台番号 FS1AKD-10399			
車体色 白		色コード		定員 2		積載量 9300		リサイクル料 預託済 12,870円	
						福祉車両			
装備				アピールポイント					
AC	PS	PW	Wタイヤ	エアバッグ					
○	○	○	○						
				車両特記事項					
				下見要す(コンディション査定特記事項参照)					
				※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。					
クレーン段数				冷凍/冷蔵		修復内容			
FRONT				修復		査定特記事項			
						ダンブ動作未確認 外装色褪せA、U、S サイドミラーキズ リヤビラーK 荷台鉄板A、U、S、C サイドガード曲がり リヤフェンダーU 下回りSC中 プロテクターU 内装汚れ、キズ ハンドルスレ(大) シートカバー付、ヤブレ、欠品有 エンジン振動 灰皿破損 エアバッグ運転席のみ			
REAR				客室内張 ヤブレ 穴 コゲ					
						引取場所			
						福岡オートプラザ 〒811-3134 福岡県古賀市青柳1134-1 広島 092-609-9507			
損傷記号と損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません									
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食	
◆	エクボ	U2	～20	◆	～10	◆	～10	◆	～10
◆	～10	U3	20超	◆	A2	◆	S2	◆	C2
				10超		10超		10超	
W	板金あり		P	塗装あり		K	看板跡		
X	交換跡		G	ガラス交換要す		L	レンズ割れ		
チェック		2022/10/05		14		0522			