



Condition Check				厚木入札会 1090回				貨物			
出品番号 197		初度登録 H29年04月		車種名 エルフ				ドア数 2		評価点 3	
		車歴 一般事業用		グレード・仕様 2. 0t アルミバン				駆動 2WD		外装 C	
				走行(現メーター) 198,090km				保証書 ×			
								整備手帳 ×		整備記録 ○	
				型式 TRG-NMR85AN				型式指定		類別	
				排気量 3000cc		燃料 軽油		ミッション その他			
車検期限 抹消				検付自賠責 ×		承認請求書					
登録番号 品川 101 あ 3782				車台番号 NMR85-7035358							
車体色 白		色コード 729		定員 3		積載量 2000		リサイクル料 預託済 10,440円		福祉車両	
装備								アピールポイント			
AC ○		PS ○		PW ○		Wタイヤ ○		エアバッグ(運転席のみ) ABS ETC バックカメラ付き			
								車両特記事項			
クレーン段数								冷凍/冷蔵			
								スムーサー-EX ※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。			
								修復			
								修復内容			
								客室内張			
								ヤブレ			
								査定特記事項			
								室内汚れ/スレ シートコゲ シートヘタリ シート、天張り汚れ 内張りキズ リヤビラーK 外装色褪せA、U、S パワーゲート動作未確認 パワーゲートロック不良 荷箱A、U、S、ヤブレ エンジンオイル漏れ			
								引取場所			
								厚木オートプラザ 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知3003 江川 046-284-3167			
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません											
凸凹・亀裂				線キズ		サビ		腐食			
◆ エクボ		U2		～20		◆		～10		◆	
◆		～10		U3		20超		A2		10超	
S2		10超		C2		10超					
W		板金あり		P		塗装あり		K		看板跡	
X		交換跡		G		ガラス交換要す		L		レンズ割れ	
チェック		2022/12/02		D				0197			