

車両情報

ファイルNo. (File No.)		担当者		車両売却予定月 (Expected date of sales)		車両引取先 (Current location of the vehicle)	
KI220146		北野陽平		2022年12月		広島県東広島市	
車名 (Maker)	自動車登録番号 (Registration No.)		排ガス記号	型式 (Model)	車台番号 (Serial No.)		
日野	湘南199す729		LKG	FW1EXBG	FW1EXB-11107		
原動機の型式 (Engine Model)	ミッション (Transmission)	走行距離 (Mileage)	燃料 (Fuel type)	初年度登録 (First registration year)		車検年月日 (Registration expiry date)	
F13C	特S	1,234,000km	軽油	H23年 02月		R5年4月	一時抹消
車体形状 (Body type)		荷台内寸法			キャブ形状		
		長さ (Length)	幅 (Width)	高さ (Height)	長さ	幅	高さ
ウイング		9610mm	2380mm	2600mm	バット付		
ボディーメーカー (Body Maker)	馬力	キャブ内装	エンジンオイル滲み	ラジエーター	ミッションオイル 滲み	小型床高 (タイヤサイズ)	フレーム錆 (フレーム内側含む)
	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)	写真参照 (Attached Photo)
特記事項				キャブ塗装等の変更	文字消し作業	シートベルト ラベル	サスペンション (Suspension)
				要	要	写真参照 (Attached Photo)	エアサス

- 冷却水吹き返しによりオーバーヒートしています。
- 自走不可車両。レッカーでの引取をお願い致します。
-
-
-
-
-
-

ご依頼事項

- キャブ塗装等の変更をお願い致します (一色に変更をお願い致します。)
- 文字消し作業をお願い致します。
- 施行前後の写真の提出が必要です。車両をお引渡しをする際の条件となります。
- 譲渡書類等の発送は施工前後の写真の提出、確認後となります。
- お忙しいところ申し訳ございませんが、12月7日中にご回答くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。