


|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------|--|
| Condition Check                                                                     |  |                 |  | 福岡入札会 644回             |  |                                                                                                                              |  | 貨物                         |  |            |  |
| 出品番号<br><br>526                                                                     |  | 初度登録<br>H29年12月 |  | 車種名<br>ダイナ             |  |                                                                                                                              |  | ドア数<br>2                   |  | 評価点<br>3.5 |  |
|                                                                                     |  | 車歴              |  | グレード・仕様<br>2. Ot       |  |                                                                                                                              |  | 駆動<br>2WD                  |  | 外装<br>C    |  |
|    |  |                 |  |                        |  | 走行(現メーター)<br>148,700km                                                                                                       |  | 保証書<br>○                   |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  | 整備手帳<br>○                  |  | 整備記録<br>○  |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| 型式<br>TKG-XZU605                                                                    |  |                 |  | 型式指定                   |  | 類別                                                                                                                           |  |                            |  |            |  |
| 排気量<br>4000cc                                                                       |  | 燃料<br>軽油        |  | ミッション<br>MT            |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| 車検期限<br>抹消                                                                          |  | 検付自賠責<br>×      |  | 承認請求書                  |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| 登録番号<br>福岡 400 ほ 0501                                                               |  |                 |  | 車台番号<br>XZU605-0019586 |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| 車体色<br>白                                                                            |  | 色コード            |  | 定員<br>3                |  | 積載量<br>2000                                                                                                                  |  | リサイクル料<br>預託済 8,060円       |  | 福祉車両       |  |
| 装備                                                                                  |  |                 |  |                        |  | アピールポイント                                                                                                                     |  |                            |  |            |  |
| AC<br>○                                                                             |  | PS<br>○         |  | PW<br>○                |  | Wタイヤ<br>○                                                                                                                    |  | エアバッグ<br>ABS<br>衝突被害軽減ブレーキ |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| クレーン段数                                                                              |  |                 |  |                        |  | 冷凍／冷蔵                                                                                                                        |  |                            |  |            |  |
|  |  |                 |  |                        |  | 車両特記事項                                                                                                                       |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  | ※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。                                                                                                    |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  | 修復                                                                                                                           |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  | 修復内容                                                                                                                         |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| 客室内張                                                                                |  |                 |  |                        |  | 査定特記事項                                                                                                                       |  |                            |  |            |  |
| ヤブレ<br>○                                                                            |  |                 |  |                        |  | 外装A、U、S<br>ルーフU多<br>荷台鉄板張A、U、S<br>セットバックパネルA、U、S<br>エアバッグ運転席のみ<br>社外ナビ<br>内装汚れ、キズ<br>シートヤブレ、ヘタリ、シミ<br>ハンドルスレ(大)<br>ダッシュボードキズ |  |                            |  |            |  |
| 穴                                                                                   |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| コゲ                                                                                  |  |                 |  |                        |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  | 引取場所                                                                                                                         |  |                            |  |            |  |
|                                                                                     |  |                 |  |                        |  | 福岡オートプラザ<br>〒811-3134<br>福岡県古賀市青柳1134-1<br>広島<br>092-609-9507                                                                |  |                            |  |            |  |
| 損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミジヤマはチェックしません                                            |  |                 |  |                        |  | チェック 2022/12/20 14 0526                                                                                                      |  |                            |  |            |  |
| 凸凹・亀裂                                                                               |  |                 |  | 線キズ                    |  | サビ                                                                                                                           |  | 腐食                         |  |            |  |
| ◆ エクボ                                                                               |  | U2 ～20          |  | ◆ ～10                  |  | ◆ ～10                                                                                                                        |  | ◆ ～10                      |  |            |  |
| ◆ ～10                                                                               |  | U3 20超          |  | A2 10超                 |  | S2 10超                                                                                                                       |  | C2 10超                     |  |            |  |
| W 板金あり                                                                              |  | P 塗装あり          |  | K 看板跡                  |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| X 交換跡                                                                               |  | G ガラス交換要す       |  | L レンズ割れ                |  |                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |