


Condition Check		厚木入札会 1094回			貨物	
出品番号 1063	初度登録 H27年11月	車種名 コンドル	ドア数 2	評価点 3.5		
車歴 レンタカー	グレード・仕様 2.45t アルミウイング パワーゲート	駆動 2WD	外装 C	内装 B		
			走行(現メーター) 114,778km	保証書 ○		
				整備手帳 ○	整備記録 ○	
			型式 TKG-MK38L	型式指定	類別	
			排気量 4700cc	燃料 軽油	ミッション MT	
車検期限 抹消			検付自賠責 ×	承認請求書		
登録番号 土浦 100 わ 1990			車台番号 MK38L-32094			
車体色 白	色コード	定員 3	積載量 2450	リサイクル料 預託済 12,690円	福祉車両	
装備						
AG ○	PS ○	PW ○	Wタイ ○			
クレーン段数		冷凍/冷蔵				
						
修復						
客室内張 ヤブレ						
穴						
コゲ						
アビールポイント エアバッグ ABS バックカメラ付き ETC						
車両特記事項 ※記載のない書類・機器等は無しとして取り扱います。						
修復内容						
査定特記事項 内装汚れ、スレ ドアエッジAS 外装色褪せA、U 荷箱A、U、S、フレ パワーゲート動作未確認 社外ナビ エアバッグ運転席のみ ミラー右キズ フロント廻り飛石キズ タイヤスタッドレス ウイング動作未確認 フロントガラスワレ1cm超						
引取場所 小山サテライト 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1347-1 江川 0285-37-8000						
損傷記号&損傷サイズ(～最大cm) サイズの小さい傷、ミゾヤマはチェックしません						
凸凹・亀裂		線キズ		サビ		腐食
◆ エクボ	U2 ～20	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10	◆ ～10	
◆ ～10	U3 20超	A2 10超	S2 10超	G2 10超		
W 板金あり	P 塗装あり	K 看板跡				
X 交換跡	G ガラス交換要す	L レンズ割れ				
チェック	2022/12/27	C	1063			