





グループ	評価点	内装
B	R	C



車種名	キャンター
車台No.	FEB80-560260
登録No.	熊本 100 そ 2825
認定型式	TPG-FEB80
初度登録	H29. 12
車検期限	抹消
排気量	3000
燃料	軽油
シフト	その他
駆動	2WD
乗車定員	3
最大積載量	4.0
色コード	
指定ノ類別	
車歴	
リサイクル料	8,830
走行メーター	
メーター距離	74,342 Km
装備	
AC	○
PS	○
保証書	
記録あり	○
検付自賠	


コアサポート	
ロアサポート	
バンパーホースメント	
サイドメンバー突起部	
クロスメンバー	
サイドメンバー	
インサイドパネル	
フロア(キャブ床)	
ピラーインナー	A
	B
ダッシュパネル	
センターフロア	
ルーフパネル	
サイドシルインナー	
フロアサイドメンバー	
セットバック(キャブ背)	
ピラーインナー	C
	D
トランクフロア	
インサイドパネル	
サイドメンバー	
クロスメンバー	
バックパネル	
バンパーホースメント	
下回り	



フォグランプ	21
ヘッドライト	22
ウィンカー	23
アウターミラー	24
サイドウィンドー	
フロント	25
リア	26
荷室	27
テールランプ	28
バンパーランプ	29

特記事項:

■グループBのA1/U1/C1は、クレーム対象外です。
2ペダル
荷台木板一部ワレ



内外	欠品
特殊	
フォグランプ	31
ヘッドライト	32
ウィンカー	33
アウターミラー	34
サイドウィンドー	
フロント	35
リア	36
荷室	37
テールランプ	38
バンパーランプ	39

引取先:

LUM福岡(北九州)
福岡県北九州市門司区新門司北2-7-1
070-1492-6658

CREW:

3003

U: 押され、曲がり、歪み
D: 押され、曲がり、歪み、XX: 交換跡、XD: 交換跡
R点 (ダメージ有)、W: 補修跡、WD: 補修跡(ダメージ有)