

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2PG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-105924
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
321,863km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,620 mm 幅:2,400 mm 高:2,645 mm 門高:2,567 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側漏れ跡有り	P/W(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吸返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 フロントバンパー両サイド加工穴

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	0	4		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
9	8	8	8	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
8	3	5	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア				スペア	<u>245/70R19.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-06022」	平成30年12月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、庫内側面シミ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------