

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
330,101km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,407 mm 幅：2,377 mm 高：2,505 mm 門高：2,414 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	冷却水ライン アッパーホースエンジン側にじみ有り	パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	○		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
	2	0		245/70R19.5	245/70R19.5		
10	2	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	3	－		スベア	245/70R19.5	－	
素材：スチール				備考：フロント前後段ベリ、リア後側再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2697-2 「B180828」	平成30年12月
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ