

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107028	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
330.101km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,407 mm 高:2,505 mm	幅:2,377 mm 門高:2,414 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

3

3

2

0

10

2

2

3

4

4

4

4

スベア

3

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材: スチール

備考: フロント前後段ベリ、リア後側再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2697-2 「B180828」	平成30年12月
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------