

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-108076
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,570km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,400 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,560 mm 門高: 2,480 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		ETC	◎	2.0	パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストンタイプ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャビン汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4か所オイルにじみ有。リヤバンパーコーナー欠品。
記録簿 有 (R1.12)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
5	7		
5	3	2	4
4	3	3	2
スペア	3		

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考: スタットレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2698「B180836」	平成30年

【備考】ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。断熱材: リヤ50mmサイド30mmウイング35mm。





冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85SA-	平成30年
---------------------	----	---------	-------

【備考】-30℃設定 (1hで+9.9℃→ -15.9℃確認)

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----