

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026927	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
51,219km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長:4,500 mm 高:2,170 mm	幅:2,080 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スマートキー、アイドリングストップ付き。

記録簿 有 (H31/4～R2/9)

タイヤ残量

単位：mm

4

3

—

—

3

3

3

2

—

—

—

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

—

—

スベア

205/70R17.5





—

素材：スチール

備考：左前ホイールギズ有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058E44-03」	平成30年11月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシング2段、庫内灯3個、リヤドア90度ストッパー、渡し板。※左フロント部補修跡。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T100080N」	平成30年10月
【備考】3つ折、ラジコン有り。有効幅2000mm、全幅2040mm、有効長1010mm、全長1220mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ