

| 車両情報      |             |             |      |                                          |
|-----------|-------------|-------------|------|------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状   | 車台番号                                     |
| 日野        | 平成21年1月     | BKG-FC7JCYA | ダンプ  | FC7JCY-10173                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 100,612km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－  | 長：3,400mm<br>高：0,340mm幅：2,050mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係              |    |        |
|-------------------|----|--------|
| 点検項目              | 結果 | 状態     |
| エアコン              | △  | 電源入らない |
| スターター             | ◎  |        |
| オルタネーター           | ◎  |        |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |        |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |        |
| 坂道発進装置            | ◎  |        |
| 異常ランプ             | ◎  |        |
| オーディオ             | ◎  |        |
| バックカメラ            | /  |        |
| 電格ミラー             | ◎  |        |
| ETC               | ◎  | 標準     |
| タコグラフ             | /  |        |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 鉄板 |

| キャビン   |    |                        |
|--------|----|------------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                     |
|        |    | へたり、<br>タバコバ、<br>擦れ、汚れ |
| シート    | ○  |                        |
| ヘッドライト | ◎  | H I D                  |
| ウィンカー  | ◎  |                        |
| ワイパー   | ◎  |                        |
| ミラー    | ◎  |                        |

| 走行関係      |    |              |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| リーフサス     | ◎  |              |
| エアサス      | /  |              |
| パワーステアリング | ◎  |              |
| ハンドル      | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ、キズ。シートデッキ付。左メッキミラカバー傷あり。 |
| 記録簿  | 有（H22、1～R2、1）                   |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
|       | 9 | 9 |   |
|       | — | — |   |
| 3     | 4 | 5 | 6 |
| —     | — | — | — |
| スベア   |   |   |   |
|       | 3 | — |   |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様          |        |                     |       |
|---------------|--------|---------------------|-------|
| 上物名           | メーカー   | 型式「製造番号」            | 年式    |
| ダンプ           | 極東開発工業 | DD04-35「08U128015Y」 | 平成21年 |
| 【備考】電動コボレーン付。 |        |                     |       |
|               |        |                     |       |
| 【備考】          |        |                     |       |
|               |        |                     |       |
| 【備考】          |        |                     |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |

|      |       |    |     |        |     |    |       |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|
| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |       |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ  |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内へこみ |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内穴あき |
|      |       |    |     |        |     |    | 床汚れ   |