

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-543188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,901km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長：3,140 mm 幅：1,590 mm 高：1,640 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	：擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	：ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	：前：左割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	○	：ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	○	：擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレススノコ付	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 * 乳類食品移動販売車* キャブ内汚れ傷。 電圧計付。 SDレコーダー付車載アンプ付。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	札幌ボデー工業	O4-F078	平成27年(不明)
【備考】 断熱リヤ20mm、サイド50mm。 庫内灯3ケ。 2室、2エバ、冷蔵冷凍ショーケース付。 手洗いシンク付。 リヤ跳ね上げ扉。 左スライド式扉。 スタンバイ付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	FRA-F32L-AEL「50200009」	平成27年(不明)
【備考】 前室-5℃設定（1Hで+9℃→+6℃確認）、後室-30℃設定（1Hで +9℃ → -20℃確認済）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ