

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-543188	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
32,901km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:3,140 mm 高:1,640 mm	幅:1,590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠品。
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ付

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前：左割れ
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *乳類食品移動販売車* キャブ内汚れ傷。 電圧計付。 SDレコーダー付車載アンプ付。

記録簿 無○

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	札幌ボデー工業	O4-F078	平成27年(不明)
【備考】断熱リヤ20mm、サイド50mm。 庫内灯3ケ。 2室、2エバ、冷蔵冷凍ショーケース付。 手洗いシンク付。 リヤ跳ね上げ扉。 左スライド式扉。 スタンバイ付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	RRA-F32L-AEL 「50200009」	平成27年(不明)
【備考】前室-5℃設定（1Hで+9℃→+6℃確認）、後室-30℃設定（1Hで +9℃ → -20℃確認済）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ