

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-532870
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,241km	130PS/96KW	A/T デュオニック 5速	バキューム	長：2,627 mm 幅：1,524 mm 高：1,628 mm 門高：1,547 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	白黒 モニターカバー外れ。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ		

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス スノコ敷。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	鏡面劣化 アンダーミラー欠品。 左カバー割れ。右ミラ ー鏡面劣化。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 助手席サイドステップ欠品
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
8	8	7	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	札幌ボデー工業	「O4-F071」	平成26年12月(不明)
【備考】左ドアスライド式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	FRA-F32L-AEL 「50200006」	平成26年12月(不明)
【備考】庫内ショーケース-30設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ