

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-532870	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
89,241km	130PS/96KW	A/T デュオニック 5速	パキウム	長: 2,627 mm 高: 1,628 mm	幅: 1,524 mm 門高: 1,547 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	白黒 モニターカバー外れ。

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ敷。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	鏡面劣化 アンダーミラー欠品。 左カバー割れ。右ミラー鏡面劣化。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L





点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 助手席サイドステップ欠品
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
8	8	7	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン／移動販売車	札幌ボデー工業	「Q4-F071」	平成26年12月(不明)
【備考】左ドアスライド式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	RRA-F32L-AEL 「50200006」	平成26年12月(不明)
【備考】庫内ショーケース-30設定。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----